

Wasserflecken auf beiden Matratzen – Seitenwand war komplett nass. Matratze hat Wasser förmlich angezogen.





Auch der graue Keil (Mitte rechts im Bild) war komplett nass – daher auch die Wasserflecken dann hinter dem Keil.



Brett ebenfalls komplett mit Wasser benetzt – inkl Klett



Linke Seite scheint OK



Sperrholz hat sich gewellt – ist nun wieder in einem akzeptablen Zustand zurückgegangen





Nahaufnahme – man sieht von innen nach außen, wenn man die Kunststoffverkleidung abnimmt (nach telefonischer Rücksprache mit Plus-Caravanning-Service am 20.3.2017)



Da im Winter der Niederschlag nur als Schnee runter kam, ist dies nicht weiter aufgefallen – erst jetzt nach den letzten 2 Regen Wochen gab es 2 Wassereinträge. Beim ersten Mal war die Annahme, dass es das Wasser durch den kräftigen Wind durch die Fensterdichtung gedrückt hat. Erst nach dem 2. Großen Regen war klar, dass es das nicht sein kann, da ich extra das Auto umgeparkt habe. Durch die Neigung nach rechts floss nun noch mehr Wasser über das Dach nach rechts ab – genau in Richtung Seitenfenster.







So wurde nun die Stelle mit 3M Klebeband versiegelt – in der Hoffnung dass es sich später rückstandsfrei löst und das Dach u Fenster nicht beschädigt – da ein Termin für die Beseitigung des Mangels erst für den 5. Mai angeboten wurde.

Laut Rücksprache mit Plus-Caravanning-Service am 20.3.2017 sei das Abkleben der Stelle OK.







Offensichtlich besteht der Mangel schon länger, da es unmittelbar an den Stellen, an denen keine Luft zirkulieren konnte schwarze Stellen zu sehen sind. Ich nehme an, es sind Stockflecken.







Im Eck, wo oberhalb das Leck ist stand das Wasser – auch hier sind die größten Verschmutzungen zu finden – auch hier die Annahme – innerhalb von 2 Wochen kann sich dieser Dreck nicht ansammeln – zudem das Auto neu gekauft wurde und die oberen Fenster geschlossen waren.

Ich bitte um umgehende Beseitigung des Mangels und den Tausch der Matratzen sowie einen Vermerk für ggf später Beanstandung im Fall von Schimmelbildung oder Durchrostung in diesem Bereich.

München, den 21.3.2017

Eike Hengst

Weßlinger Str. 18

80689 München