

569A01215560

Thomas Hartmannsegger

VF7YD3MFC12E39252 Andreas Pfeifer 05.08.2019

1. Duschwand verformt an Rückseite von Schwenkwand



2. Umleimer fehlt Dusche/Schwenkwand oben Abschluss









