


## Garantiarbeiten an dem Summit Prime 640 – GÖ-JA 444 von Herrn Jens Riesler

Sehr geehrter Herr Tobias Schneider,  
nach dem netten Telefonat vom 13.09.2021 mit Ihnen, habe ich die **9 Probleme** einzeln aufgelistet.  
Meine Daten:

**Jens Riesler**  
**Ulmenstraße 36a**  
**37124 Rosdorf**  
**Tel. 0176-38742921**  
**laternenfisch24@web.de**

1. Blasen an den beiden Seitenwänden im Bad:



**Garantiarbeiten an dem Summit Prime 640 – GÖ-JA 444 von Herrn Jens Riesler**



## Garantiarbeiten an dem Summit Prime 640 – GÖ-JA 444 von Herrn Jens Riesler

2. Die Fugenbänder lösen sich:



## Garantiarbeiten an dem Summit Prime 640 – GÖ-JA 444 von Herrn Jens Riesler

3. Der Umleimer hat sich im Bad unter dem Spiegel gelöst:



## Garantiarbeiten an dem Summit Prime 640 – GÖ-JA 444 von Herrn Jens Riesler

4. Kunststoff-Abdeckung an der Beifahrer-Sitzschiene fehlt:



5. LED-Lampe in der „Garage“ glimmt nach dem Ausschalten:

Hecktür ist offen, Lampe leuchtet

Hecktür ist geschlossen, Lampe glimmt



## Garantiarbeiten an dem Summit Prime 640 – GÖ-JA 444 von Herrn Jens Riesler

6. 2x Gummipfropfen im rechten Heckfenster fehlen:



7. Die LED-Stablampe über dem Kochfeld kann mit den Touch-Schaltern der beiden rechten Bettlampen ebenfalls eingeschaltet werden.

8. Selbst beim Kühlschranksbetrieb auf der kleinsten Temperaturstufe, bildet sich Kondenswasser unter der untersten Schublade im Kühlschrank. Ich glaube das Kondenswasser kann nicht richtig ablaufen.

9. Der linke Sicherheitsgurt von der hinteren Sitzbank rollt sich nur sehr schwer von allein auf.

