

CRM
Ohmstr. 10

85254 Sulzemoos
Deutschland

Telefonnr. 08135/937-400
Telefonnr. 2
Kundennr. D0067930

Rechn. an Crm

KFZ-Kennzeichen
Fahrgestellnummer VF7YBBNFC12L89751
Aufbau Nr. 280189
Datum Erstzulassung
Letzter KM-Stand 0
Eigennummer
Fahrzeugfarbe

RC 200 258

Abholdatum
Abholzeit
gepl. Enddatum
gepl. Endzeit
Standort UNTEN

Auftragsart PCS
Ticketnr.



HOSAB0869089

Beschreibung

Werkstattkarte

Seite 1

Nr. HOSAB0869089
gepl. Startdatum
gepl. Startzeit
Anl. Datum
Anl. Zeit
Berater Hubert Lickleder
Verkäufer
gepl. Mechaniker

ROADCAR
Van
R 600
Modelljahr 2020

Menge



0

Nachrüstaktion Pössl MJ20 Aktion Nr. 52986
Massekabel lose

Montage *MAR* 0,50

ALLG

RC 200258

Ausstellung unten

RC 200310

Ausstellung oben

Dethleffs
Ein Freund der Familie

Arbeitsanweisung / Operating instruction		
Arbeitsgang	Austausch der Ringzunge am Minuspol der Starterbatterie	
Dethleffs GmbH & Co. KG/ Kundendienst	Betroffene Modelle	Baujahr
	Pössl CamperVan	Modelljahr 2020
Vorgabezeit	0,5 Std.	
Datum	21.11.2019	
Ersteller	Felix Huber	Gültig ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt

Kurzbeschreibung

In dieser Arbeitsanweisung werden die notwendigen Arbeitsabläufe beschrieben, die zum korrekten Anschluss der Starterbatterie am Minuspol und bei Bedarf dem Austausch der Ringzunge einzuhalten sind; Anzugsdrehmomente sind ebenfalls einzuhalten.

Alle Arbeiten müssen unter Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften, den geltenden Sicherheitsvorschriften und den geltenden Elektrovorschriften eingehalten, mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung durchgeführt werden.