



## datos del vehículo

modelo

Summit 540 Shine Citroen 35 Ligerio L2H2 HDI 2.2/140 CV S&S

Fahrgestellnummer: VF7YCBPFB12T70181

Modelljahr/Baureihe: 22

---

## puntos de control

La revisión de entrega ya fue realizada el **14/06/2022** por el usuario **Arnau** . Puede cambiar las cargas de archivos en cualquier momento. Desafortunadamente, ya no es posible cambiar la información restante.

 Puede descargar el PDF generado aquí 

puntos de control

¿En orden?

tu comentario

Subir archivo

**1:** Verifique la clave para ver si está completa y funciona

Sí  no



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**2:** Compare el número de chasis y el número de serie con la factura

Sí  no



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**3:** Compare el vehículo con la factura del vehículo (todos los elementos están presentes y son correctos).

Sí  no

the 4th seat is  
missing\r\nAnd the  
structure above the

Descargar archivo 1



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**4:** Revisar el vehículo en busca de daños externos (arañazos, abolladuras, etc.).

Sí  no



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**5:** Verifique que los accesorios estén completos (maleta de herramientas, carpeta de a bordo, certificado de prueba de gas, instrucciones, cables, piezas pequeñas, etc.).

Sí  no

all manuals are in  
german.

Descargar archivo 1



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**6:** Verifique el funcionamiento del sistema eléctrico (iluminación, refrigerador, bombas, etc.).

Sí  no



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**7:** Compruebe el funcionamiento del sistema de agua (¡vacíe si es necesario en invierno!).

Sí  no



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

**8:** Compruebe el interior del vehículo en busca de daños

Sí  no

the rear windows, with  
the rear doors open,  
do not open

 Descargar archivo 1



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

9: Compruebe el vehículo en busca de mensajes de error (chasis, calefacción, controles)

Sí  no



Elegir archivos Ninguno archivo selec.