

Anlieferungsdurchsicht



Modell

Globescout Elegance KAS 445 Citroen
35 Light L3H2 HDI 2,2/140 PS S&S

Fahrgestellnummer

VF7YCBPFC12U75419

Modelljahr

22

Händler

AutoSuministres Motor S.A. - PD0216
C/. del Blat, 1-3
08503 Gurb
Spanien

Die Anlieferungsdurchsicht wurde am
14.07.2022 durch Benutzer **Arnau** durchgeführt

Prüfpunkte

1. Schlüssel auf Vollständigkeit und Funktion prüfen

In Ordnung? Nein Ihre Bemerkung: the living room keys are missing (toilet and water)

2. Fahrgestellnummer und Seriennummer mit Rechnung abgleichen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

3. Fahrzeug mit Fahrzeugrechnung abgleichen (alle Positionen vorhanden und richtig).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

4. Fahrzeug auf äußere Beschädigungen prüfen (Kratzer, Beulen, etc.).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

5. Zubehör auf Vollständigkeit prüfen (Werkzeugkoffer, Bordmappe, Gasprüfbescheinigung, Anleitungen, Kabel, Kleinteile, etc.).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

6. Funktion elektrische Anlage (Beleuchtung, Kühlschrank, Pumpen, etc.) prüfen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

7. Funktion Wasseranlage prüfen (im Winter ggf. entleeren!).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

8. Fahrzeug innen auf Beschädigungen prüfen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

9. Fahrzeug auf Fehlermeldungen prüfen (Chassis, Heizung, Bedienteile)

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -