



Fahrzeugdaten


Modell

Globescout Plus KAS 99 Citroen 35 Light L3H2 HDI 2,2/140 PS S&S

Fahrgestellnummer: VF7YCBPFC12U90633

Modelljahr/Baureihe: 22

Prüfpunkte

Die Anlieferungsdurchsicht wurde bereits durchgeführt am **20.06.2022** durch Benutzer **Arnau**. Ihre Datei-Uploads können Sie jederzeit verändern. Eine Änderung der restlichen Angaben, ist leider nicht mehr möglich. Die erzeugte PDF können Sie sich  hier herunterladen

Prüfpunkte

In Ordnung?

Ihre Bemerkung

Datei-Upload

1: Schlüssel auf Vollständigkeit und Funktion prüfen

Ja Nein



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

2: Fahrgestellnummer und Seriennummer mit Rechnung abgleichen

Ja Nein



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

3: Fahrzeug mit Fahrzeugrechnung abgleichen (alle Positionen vorhanden und richtig).

Ja Nein



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

4: Fahrzeug auf äußere Beschädigungen prüfen (Kratzer, Beulen, etc.).

Ja Nein

Datei 1 herunterladen



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

5: Zubehör auf Vollständigkeit prüfen (Werkzeugkoffer, Bordmappe, Gasprüfbescheinigung, Anleitungen, Kabel, Kleinteile, etc.).

Ja Nein

Datei 1 herunterladen



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

6: Funktion elektrische Anlage (Beleuchtung, Kühlschrank, Pumpen, etc.) prüfen

Ja Nein



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

7: Funktion Wasseranlage prüfen (im Winter ggf. entleeren!).


Ja Nein



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

8: Fahrzeug innen auf Beschädigungen prüfen

Ja Nein



Datei 1 herunterladen



Elegir archivos Ninguno archivo selec.

9: Fahrzeug auf Fehlermeldungen prüfen (Chassis, Heizung, Bedienteile)

Ja **Nein**



Elegir archivos Ninguno archivo selec.