

Anlieferungsdurchsicht



Modell

Summit 600 Plus Fiat 35 Light L4H2
2,2/140 PS

Fahrgestellnummer

ZFA25000002T83837

Modelljahr

22

Händler

AutoSuministres Motor S.A. - PD0216
C/. del Blat, 1-3
08503 Gurb
Spanien

**Die Anlieferungsdurchsicht wurde am
04.08.2022 durch Benutzer Arnau durchgeführt**

Prüfpunkte

1. Schlüssel auf Vollständigkeit und Funktion prüfen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

2. Fahrgestellnummer und Seriennummer mit Rechnung abgleichen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

3. Fahrzeug mit Fahrzeugrechnung abgleichen (alle Positionen vorhanden und richtig).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

4. Fahrzeug auf äußere Beschädigungen prüfen (Kratzer, Beulen, etc.).

In Ordnung? Nein Ihre Bemerkung: \nthe adhesive on the cabin is in poor condition.

5. Zubehör auf Vollständigkeit prüfen (Werkzeugkoffer, Bordmappe, Gasprüfbescheinigung, Anleitungen, Kabel, Kleinteile, etc.).

In Ordnung? Nein Ihre Bemerkung: the entire FIAT manual is missing

6. Funktion elektrische Anlage (Beleuchtung, Kühlschrank, Pumpen, etc.) prüfen

In Ordnung? Nein Ihre Bemerkung: Fridge Dometic panel fails

7. Funktion Wasseranlage prüfen (im Winter ggf. entleeren!).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

8. Fahrzeug innen auf Beschädigungen prüfen

In Ordnung? Nein Ihre Bemerkung: \nthe engine compartment is extremely dirty and full of dust.

9. Fahrzeug auf Fehlermeldungen prüfen (Chassis, Heizung, Bedienteile)

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -