

# Anlieferungsdurchsicht



## Modell

Globescout Plus KAS 99 Citroen 35  
Light L3H2 HDI 2,2/165 PS S&S

## Fahrgestellnummer

VF7YCCPFC12V54531

## Modelljahr

23

## Händler

AutoSuministres Motor S.A. - PD0216  
C/. del Blat, 1-3  
08503 Gurb  
Spanien

**Die Anlieferungsdurchsicht wurde am  
03.10.2022 durch Benutzer Arnau durchgeführt**

## Prüfpunkte

### 1. Schlüssel auf Vollständigkeit und Funktion prüfen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 2. Fahrgestellnummer und Seriennummer mit Rechnung abgleichen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 3. Fahrzeug mit Fahrzeugrechnung abgleichen (alle Positionen vorhanden und richtig).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 4. Fahrzeug auf äußere Beschädigungen prüfen (Kratzer, Beulen, etc.).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 5. Zubehör auf Vollständigkeit prüfen (Werkzeugkoffer, Bordmappe, Gasprüfbescheinigung, Anleitungen, Kabel, Kleinteile, etc.).

In Ordnung? Nein Ihre Bemerkung: both shower drain plugs are missing

### 6. Funktion elektrische Anlage (Beleuchtung, Kühlschrank, Pumpen, etc.) prüfen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 7. Funktion Wasseranlage prüfen (im Winter ggf. entleeren!).

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 8. Fahrzeug innen auf Beschädigungen prüfen

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -

### 9. Fahrzeug auf Fehlermeldungen prüfen (Chassis, Heizung, Bedienteile)

In Ordnung? Ja Ihre Bemerkung: -